
Dane aktualne na dzień: 16-05-2026 21:49

Link do produktu: <https://darmotsc.pl/wklad-filtra-oleju-sh-78001-zamienniki-wh-50-180-h-13601-om-586-h-p-919.html>



Wkład filtra oleju SH 78001 - zamienniki: WH 50-180, H 1360/1, OM 586 H

Cena brutto	31,98 zł
Cena netto	26,00 zł
Numer katalogowy	1015

Opis produktu

Zastosowanie: Zetor 7211, UR I, UR III - układ wspomagania kierownicy